

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ПОДВЕСКИ.**Mercedes E-Class W211****Mercedes E-Class S211**

После замены передней винтовой пружины и амортизатора на модели Mercedes E-Class W211/S211 подвеска автомобиля может оказаться на неправильной высоте.

Это связано с тем, что нижняя опора пружины амортизатора не была отрегулирована по высоте.

Для регулировки пружинной опоры, переместите опорное кольцо (стопорное кольцо) в соответствующий паз (см. рисунок внизу).

Убедитесь в том, что высота опоры нового амортизатора соответствует высоте опоры на заменяемом амортизаторе.

